


Step1:

コイン電池を電池ホルダーの底部にあるスロットに差し込んでください。
(図をご参照ください)。



Step2:

スライドクリップに沿ってコイン電池を押し込み、基板（PCB）に密着させてください。
(図をご参照ください)。



Step3:

コイン電池がしっかりとホルダーに固定され、
基板に密着していることをご確認ください。

